		6 訂第 4 版 給水装置工事主任技術者 試験問	題集 「これならわかる問題と解説」正誤表
頁	行	誤	正
17	下から 5	<u>塩素</u> イオン	<u>塩化物</u> イオン
62	6	長期接すると	長期 <mark>間</mark> 接すると
71	下から 1	水道直結型 <u>のみが給水用具で</u> ある。	水道直結型 <mark>が</mark> ある。
83	表 4-2-7	新品と取り替える	ダイヤフラムの交換
103	4	湯水混合水栓等、	湯水混合水栓等 <u>において</u> 、
103	5	試験の効率化	試験の <u>簡便化</u>
103	下から 4	ポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管	水道用ポリエチレン二層管、水道配水用ポリエチレン管、水道給水 用ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管
103	下から 1	性能で、止水性能を確認する試験ではない。	性能で <u>ある</u> 。
121	2	道路管理者の指示により、指定された仕様の明示シートを <u>指定</u> された位置に設置しなければならない。	水道事業者の指示により、指定された仕様の明示シートを <u>指示</u> された位置に設置しなければならない。
136	18	甲形 <mark>が</mark> 胴部が	甲形 <mark>は</mark> 胴部が
138	下から 138	浅層 <u>化の通達</u>	浅層 <u>埋設の通知</u>
172	下から 6	道路管理者及び交通管理者連絡し	道路管理者及び交通管理者に連絡し
198	1	受水槽併用式があるこの方法は、	受水槽併用式がある。_この方法は、
213	下から 16	保安につてまでは	保安につ <u>い</u> てまでは

221	18	確認すのが	確認す <mark>る</mark> のが
227	下から		
	11	<u>4,000</u> 万円	<u>4,500</u> 万円
	10	<u>6,000</u> 万円	<u>7,000</u> 万円
228	図 9-1	<u>4,000</u> 万円以上なる… <u>6,000</u> 万円以上	<u>4,500</u> 万円以上なる… <u>7,000</u> 万円以上
	下から		
	8	<u>4,000</u> 万円以上(建築工事業は <u>6,000</u> 万円	<u>4,500</u> 万円以上(建築工事業は <u>7,000</u> 万円
	5	<u>3,500</u> 万円	<u>4,000</u> 万円
	4	<u>7,000</u> 万円	<u>8,000</u> 万円
	2	<u>4,000</u> 万円以上(建築工事業は <u>6,000</u> 万円	<u>4,500</u> 万円以上(建築工事業は <u>7,000</u> 万円

	平成30年度~令和4年度「給水装置工事主任技術者試験問題収録版」正誤表				
頁	行	誤	正		
15	下から 10	(問題9と問題10の間に挿入)	<u>給水装置工事法</u>		